



Bilag 1
Renoveringsbehov

Signaturforklaring

- Brønd
- ★ Udløb
- Åbent forløb
- Nogen restlevetid
- Uden renoveringsbehov
- Akut renoveringsbehov
- Ikke undersøgt



Bilag 1

Sagsnr. 3621500224	Målforhold 1:7.500	Kotesystem DVR90
Udarbejdet LAKL	Kontrol SUBO	Dato 13.11.2015

Grundkort: © GST

